

TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3 48160-DERIO (BIZKAIA) T-944412818-944414425 F-944541384

AIDESEGI, S.L. CON NÚMERO DE EMPRESA MANTENEDORA DE VENTILACIÓN 48/EMT-19 Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 48/EMI-82.

INFORME DE REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS REALIZADA EL 17/10/2023 RESIDENCIA RODRIGUEZ ANDOIN V, PORTUGALETE .. – CONFORME CON EL REAL DECRETO 513/2017 DEL 22 DE MAYO.

1

Extintor/Número de serie	Situación	Señalización	Accesibilidad	Carga	Prox.retim
57630 6KG POLVO	PL BAJA	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L820163 6KG POLVO	PL BAJA	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
56223 6KG POLVO	PL BAJA	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
57607 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L8201752 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
56209 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L8201474 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L8201595 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L8201482 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L4801555 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L5400454 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
56222 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
56358 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L4800312 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
57566 6KG POLVO	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
56185 6KG POLVO	COCINA	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
56391 6KG POLVO	PLANTA 2	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
57591 6KG POLVO	PLANTA 2	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024
L8201479 6KG POLVO	PLANTA 2	CORRECTO	CORRECTO	OK	2024

OBSERVACIONES: CORRECTO.

INSPECCION VISUAL	BIEN	MAL
¿El extintor es accesible y está correctamente ubicado para acceder a él en caso de fuego?	X	
¿La altura desde el suelo es correcta?	Х	
Aspecto externo: ¿están exentos de corrosión, golpes, abolladuras, suciedad?	Х	
¿Los precintos y seguros están intactos?	Х	
¿El anclaje y soporte de fijación es correcto y seguro?	Х	
¿Están en buen estado la manguera, boquilla, válvula y manómetro?	Х	
Comprobación del estado de la carga del extintor mediante pesada, ¿el peso es correcto?	Х	
La identificación y etiquetas (fabricación, retimbrado y mantenimiento) ¿son correctas?	Х	
En extintores de presión adosada, desmontaje del botellín y pesaje ¿es correcto el peso de la carga del botellín?	Х	
Comprobación de la presión interior (mediante pesada en los de CO2 y mediante manómetro en el resto), ¿es correcta?	Х	
Comprobación del estado del agente extintor, ¿está exento de anomalías aparentes?	Х	
¿La cantidad, tipo y eficacia de los extintores es correcto conforme al uso y zona que protege?	Х	



TXORIERRIKO ETORIBDEA, Nº 9 LJ 3 48160-DERIO (BIZKAIA) T-944412818-944414425 F-944541384

2.

				Próximo	
BIE/Número serie	Situación	Señalización	Accesibilidad	retimbrado	Presión servicio
20MTS/25MM N 235C93	PL BAJA	CORRECTO	CORRECTO	2024	7.0 BAR
20MTS/25MM N 238C88	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	2024	7.5 BAR
20MTS/25MM N 238C89	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	2024	8.5 BAR
20MTS/25MM N 238C91	PLANTA 1	CORRECTO	CORRECTO	2024	8.0 BAR
20MTS/25MM N 238C63	PLANTA 2	CORRECTO	CORRECTO	2024	8.5 BAR
OBSERVACIONES: CORREC	TO.				

REVISION DE BIES	BIEN	MAL
Estado del cristal o precinto	Χ	
Estado de válvula de corte y juntas, ausencia de fugas de agua	Χ	
Desenrollar la manguera. Comprobar el estado de manguera y juntas	X	
Estado de la devanadera. La manguera se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección.	Х	
Lectura del Manómetro patrón	Х	
Lectura del Manómetro de la BIE	X	
Abrir y cerrar la lanza en sus tres posiciones. Estado de boquilla y juntas	Х	
A la presión de servicio, la manguera y boquilla son estancas, así como sus acoples y juntas.	Χ	
¿Están la válvula y boquilla como máximo a 1,5 m del nivel del suelo?	Х	
¿Está a menos de 50 m de la BIES más próxima?	Х	
¿La cantidad de Bies es adecuada para cubrir todas las zonas?	Х	

3.	Señalética / evacuación de emergencia
	Observaciones: CORRECTO

- 4. Instalación de detección de incendio.
 - -Comprobar el correcto funcionamiento de todas las zonas de detección automática de la instalación. Observaciones: CORRECTO
 - -Comprobar la correcta activación de las maniobras correspondientes para situaciones de alarma por incendio (activación de ventilación, suelta de retenedores, aviso telefónico....)
 - Observaciones: CORRECTO SALTAN LOS DETECTORES DE LAS SIGUIENTES HABITACIONES 20 26 28 31 36 38 39 40 42 44.
 - -Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de aviso por avería en la instalación (fallo de línea, fallo de alimentación, fallo de sirenas.....)

Observaciones: CORRECTO.